

B+R Anlagenamen	AnlageNr	Anzahl Stellplätze (gesamt)	Witterungsschutz	Anzahl Stellplätze witterungsgeschützt	Zugänglichkeit aus dem Radverkehrsnetz	Befestigung Untergrund	Zustand/ Erscheinungsbild	Sauberkeit	Zustand der Beleuchtung	Einesehbarkeit	Entfernung zur Haltestelle (in m)	Bewertung Gehwegqualität
Böblingen B+R-Anlage	1033	170	ja	170	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	20	sehr gut
Böblingen B+R-Anlage	1501	70	ja	70	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	20	sehr gut
Böblingen B+R-Anlage	19401	60	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	40	sehr gut
Böblingen B+R-Boxen	5143	12	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	20	sehr gut
Böblingen B+R-Boxen	19402	12	nein	0	nur über Hindernisse (z.B. Bordstein) erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	0	befriedigend
Bondorf B+R-Anlage	1036	24	ja	24	über Gehweg erreichbar	Stahlbeton	keine Mängel	sauber	keine Angabe	gut	20	gut
Bondorf B+R-Anlage	1037	20	ja	20	direkt vom Radweg zugänglich	Stahlbeton	keine Mängel	sauber	keine Angabe	eingeschränkt	50	gut
Bondorf B+R-Anlage	1038	24	ja	24	nur über Hindernisse (z.B. Bordstein) erreichbar	Stahlbeton	keine Mängel	sauber	keine Angabe	eingeschränkt	60	gut
Bondorf B+R-Anlage	1041	33	ja	33	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	keine Angabe	gut	50	gut
Ehningen B+R-Anlage	1044	72	ja	72	direkt vom Radweg zugänglich	Asphalt	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	40	gut
Ehningen B+R-Anlage	1045	48	ja	48	direkt vom Radweg zugänglich	Asphalt	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	230	gut
Ehningen B+R-Anlage	1047	21	ja	21	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	voll funktionsfähig	gut	20	sehr gut
Gärtringen B+R-Anlage	1053	80	ja	80	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	voll funktionsfähig	gut	10	sehr gut
Gärtringen B+R-Anlage	1054	80	ja	80	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	voll funktionsfähig	gut	5	sehr gut
Gärtringen B+R-Anlage	1055	80	ja	80	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	stark verschmutzt	voll funktionsfähig	gut	50	sehr gut
Gäufelden B+R-Anlage	1453	28	ja	28	direkt vom Radweg zugänglich	Asphalt	keine Mängel	sauber	keine Angabe	gut	10	gut
Gäufelden B+R-Boxen	1456	18	nein	0	direkt vom Radweg zugänglich	Asphalt	keine Mängel	mäßig verschmutzt	keine Angabe	gut	30	sehr gut
Goldberg B+R-Anlage	1272	14	ja	14	über Gehweg erreichbar	Pflaster	schwere Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	10	sehr gut
Goldberg B+R-Anlage	1273	16	ja	16	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	30	gut
Goldberg B+R-Anlage	1274	10	ja	10	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	10	sehr gut
Goldberg B+R-Anlage	1276	18	ja	6	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	20	sehr gut
Goldberg B+R-Anlage	1277	18	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	10	sehr gut
Herrenberg B+R E-Bike Verleih	1900	24	nein	0	über Gehweg erreichbar	Stahlbeton	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	50	sehr gut
Herrenberg B+R-Anlage	1074	308	ja	308	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	voll funktionsfähig	gut	30	sehr gut
Herrenberg B+R-Anlage	1502	132	ja	132	über Gehweg erreichbar	Pflaster	leichte Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	25	sehr gut
Herrenberg B+R-Anlage	5313	22	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	leichte Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	40	sehr gut
Herrenberg B+R-Boxen	1073	21	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	25	sehr gut
Holzgerlingen B+R E-Bike Verleih	8202	10	ja	10	direkt vom Radweg zugänglich	Stahlbeton	keine Mängel	sauber	keine Angabe	gut	130	sehr gut
Holzgerlingen B+R-Anlage	8203	82	ja	48	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	sauber	keine Angabe	eingeschränkt	130	sehr gut
Holzgerlingen B+R-Anlage	15001	7	ja	7	nur über Hindernisse (z.B. Bordstein) erreichbar	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	keine Angabe	gut	5	sehr gut
Holzgerlingen B+R-Anlage	15002	50	nein	0	direkt vom Radweg zugänglich	Schotter	keine Mängel	sauber	keine Angabe	gut	30	gut
Hulb B+R-Anlage	1278	30	ja	30	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	leichte Mängel	mäßig verschmutzt	keine Beleuchtung vorhanden	eingeschränkt	10	gut
Hulb B+R-Anlage	1280	20	ja	20	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	leichte Mängel	sauber	keine Beleuchtung vorhanden	gut	10	gut
Hulb B+R-Anlage	19502	32	nein	0	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	sauber	keine Beleuchtung vorhanden	gut	20	gut
Hulb B+R-Boxen	19503	6	nein	0	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	sauber	keine Beleuchtung vorhanden	eingeschränkt	10	gut
Leonberg B+R E-Bike Verleih	19603	12	nein	0	über Gehweg erreichbar	Asphalt	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	eingeschränkt	10	sehr gut
Leonberg B+R-Anlage	1067	132	ja	132	direkt vom Radweg zugänglich	Asphalt	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	10	sehr gut
Leonberg B+R-Anlage	19602	14	nein	0	über Gehweg erreichbar	Asphalt	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	eingeschränkt	150	sehr gut
Leonberg B+R-Boxen	19601	4	nein	0	direkt vom Radweg zugänglich	Asphalt	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	100	gut
Maichingen B+R-Anlage	1150	30	ja	15	direkt vom Radweg zugänglich	Asphalt	keine Mängel	sauber	keine Beleuchtung vorhanden	gut	20	sehr gut
Maichingen B+R-Anlage	1153	9	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	keine Beleuchtung vorhanden	gut	40	sehr gut
Maichingen B+R-Anlage	21607	5	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	keine Beleuchtung vorhanden	eingeschränkt	40	gut
Maichingen Nord B+R-Anlage	1155	11	nein	0	über Gehweg erreichbar	Asphalt	keine Mängel	mäßig verschmutzt	keine Beleuchtung vorhanden	gut	70	gut
Maichingen Nord B+R-Anlage	1157	7	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	keine Beleuchtung vorhanden	eingeschränkt	20	gut
Maichingen Nord B+R-Anlage	1158	6	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	keine Beleuchtung vorhanden	eingeschränkt	5	gut
Malmsheim B+R-Anlage	1163	36	ja	36	über Gehweg erreichbar	Asphalt	schwere Mängel	stark verschmutzt	voll funktionsfähig	gut	10	gut
Malmsheim B+R-Anlage	1164	18	ja	18	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	10	gut
Malmsheim B+R-Anlage	1166	44	ja	44	über Gehweg erreichbar	Schotter	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	20	gut
Malmsheim B+R-Anlage	11201	6	nein	0	über Gehweg erreichbar	Asphalt	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	10	gut
Malmsheim B+R-Boxen	5088	6	nein	0	über Gehweg erreichbar	Schotter	keine Mängel	mäßig verschmutzt	voll funktionsfähig	gut	60	gut
Nufringen B+R-Anlage	4001	40	ja	40	über Gehweg erreichbar	Asphalt	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	20	sehr gut
Nufringen B+R-Anlage	4002	40	ja	40	direkt vom Radweg zugänglich	Asphalt	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	60	sehr gut
Renningen B+R-Anlage	1172	18	ja	18	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	10	sehr gut
Renningen B+R-Anlage	1173	60	ja	60	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	2	sehr gut
Renningen B+R-Anlage	1176	32	ja	32	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	20	sehr gut
Renningen B+R-Anlage	1179	64	ja	64	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	voll funktionsfähig	gut	30	gut
Renningen B+R-Anlage	19701	6	nein	0	über Gehweg erreichbar	Schotter	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	25	gut
Renningen B+R-Anlage	19702	15	nein	0	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	sauber	keine Beleuchtung vorhanden	gut	30	sehr gut
Renningen B+R-Boxen	1175	16	nein	0	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	40	sehr gut
Renningen B+R-Boxen	19703	15	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	voll funktionsfähig	gut	3	sehr gut
Renningen Süd B+R-Anlage	1161	15	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	keine Beleuchtung vorhanden	gut	5	gut
Renningen Süd B+R-Anlage	21703	6	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	10	gut
Sindelfingen B+R-Anlage	5108	24	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	leichte Mängel	sauber	keine Beleuchtung vorhanden	gut	30	sehr gut
Weil der Stadt B+R-Anlage	1168	24	ja	24	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	mäßig verschmutzt	keine Beleuchtung vorhanden	gut	40	gut
Weil der Stadt B+R-Anlage	1171	24	ja	24	über Gehweg erreichbar	Pflaster	keine Mängel	sauber	voll funktionsfähig	gut	30	gut
Weil der Stadt B+R-Anlage	4018	20	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	leichte Mängel	mäßig verschmutzt	voll funktionsfähig	gut	70	gut
Weil der Stadt B+R-Anlage	4019	20	ja	20	direkt vom Radweg zugänglich	Pflaster	keine Mängel	sauber	keine Beleuchtung vorhanden	eingeschränkt	40	gut
Weil der Stadt B+R-Boxen	1554	20	nein	0	über Gehweg erreichbar	Pflaster	schwere Mängel	mäßig verschmutzt	keine Beleuchtung vorhanden	gut	20	gut
Weil der Stadt B+R-Boxen	5303	10	nein	0	über Gehweg erreichbar	Asphalt	schwere Mängel	stark verschmutzt	keine Beleuchtung vorhanden	gut	20	gut