# Wertstoffhof Böblingen - Bestandsaufnahme 02.10.2014

MAYER-VORFELDER DINKELACKER

Projektnummer: A-14069

| Zustandskategorien | | mäßig | | schlecht | | sehr schlecht |
|---|---|---|---|---|---|---|

Platten

| Plattennr.: | Schadensbild/Anmerkungen | Fotonr.: |
|---|---|---|
| 1 | Ablauf vorhanden<br>durchgängiger Riss in Plattenmitte | 1 bis 3 |
| 2 | beparkt<br>durchgängige, oberflächliche Einzelrisse | 4 bis 9 |
| 3 | Körnung freiliegend | 10 bis 12 |
| 4 | Ablauf vorhanden<br>Abplatzungen<br>Körnung freiliegend | 13 bis 16 |
| 5 | etwas besser als Nr. 4<br>Körnung freiliegend<br>Abplatzungen/Risse | 17 bis 20 |
| 6 | beparkt<br>Zustand OK | 21 bis 25 |
| 7 | Körnung freiliegend<br>Risse | 26 bis 33 |
| 8 | Ablauf vorhanden<br>Kanal ergänzt<br>Riss entlang Ablauf | 34 bis 37 |
| 9 | Körnung freiliegend<br>Risse in Quer- und Längsrichtung | 38 + 39 |
| 10 | Körnung teilw. Freiliegend<br>Riss in Plattenmitte<br>Riss ausgebessert<br>Schadstofflager | 40 bis 45 |
| 11 | Schadstofflager<br>Körnung leicht freiliegend<br>Ausbesserungen im Bereich zu Nr. 12<br>Im Bereich Schadstofflager Zustand besser<br>Im Bereich Durchfahrt Zustand schlechter | 46 bis 48 |
| 12 | leichte Rissbildung<br>kleine Abplatzungen<br>Körnung freiliegend | 49 bis 53 |
| 13 | Körnung freiliegend<br>Risse in Quer- und Längsrichtung | 54 bis 56 |
| 14 | Körnung freiliegend<br>Risse in Quer- und Längsrichtung | 57 bis 59 |
| 15 | Körnung freiliegend<br>Risse in Quer- und Längsrichtung<br>im überdachten Bereich Zustand Besser | 60 bis 64 |
| 16 | etwas besser als Nr. 20 | 65 bis 71 |
| 17 | Ablauf vorhanden<br>Körnung freiliegend<br>starke Rissbildung | 72 bis 81 |
| 18 | Körnung freiliegend<br>Risse in Quer- und Längsrichtung | 82 bis 84 |
| 19 | wie Nr. 18<br>im überdachten Bereich Zustand Besser | 85 bis 92 |
| 20 | Zustand OK<br>Abrieb Container<br>vereinzelte Risse | 93 bis 103 |
| 21 | Abrieb Container<br>massive Risse in Längs- und Querrichtung<br>Körnung freiliegend<br>im überdachten Bereich Zustand Besser | 104 bis 114 |
| 22 | Knochensteine<br>Zustand OK<br>Uneben im Eingangsbereich Abschleppdienst<br>Versatz zu Betonplatte<br>Ölflecken<br>vereinzelt Steine gebrochen | 115 bis 119 |
| 23 | 2x Ablauf vorhanden<br>Körnung freiliegend<br>Risse in Quer- und Längsrichtung<br>Ausbesserungen | 120 bis 125 |
| 24 | Körnung freiliegend<br>massive Risse in Quer- und Längsrichtung<br>gebrochen im Bereich zu Nr. 23 | 126 bis 135 |
| 25 | Körnung freiliegend<br>massive Risse in Quer- und Längsrichtung<br>2x Ablauf vorhanden | 136 bis 142 |

Stützen

| Stützennr.: | Schadensbild/Anmerkungen | Fotonr.: |
|---|---|---|
| S1/S6 | Zusatnd OK | 143 + 144 |
| S2 | Abplatzung oben<br>sonst Zustand OK | 145 |
| S3 | Abplatzung unten an 3 Ecken | 146 bis 148 |
| S4 | Abplatzung unten | 149 bis 151 |
| S5 | Abplatzung unten | 152 + 153 |
| S7 | Zusatnd OK | 154 |
| S8 | leichte Abplatzung unten | 155 |
| S9 | Zusatnd OK | 156 |
| S10 | leichte Abplatzungen | 157 bis 160 |