

Sindelfingen, 22.10.2014

**Sturmschaden an Gebäude D****Am Dienstag, 21.10.2014, 19 Uhr,**

fielen 2 Platten der Außenabdeckung über dem hinteren Eingang des Gebäudes herunter und wurden herumgewirbelt.

Die Ursache ist die marode Unterkonstruktion der Abdeckung. Das Holz ist feucht und fault, so dass die Verschraubung der Platten nicht mehr fest ist (siehe beigefügte Bilder).

Bei Wind und Sturm steigt die Gefahr, dass weitere Platten auch in Zukunft herunterfallen können. Die Gefahrensituationen sind zeitlich nicht voraussehbar.


Die Konsequenzen:

- Es besteht genereller Sanierungsbedarf für die gesamte Außenabdeckung am Gebäude D, v.a. aber an der Vorderseite, da hier die Eingänge sind.
- Aus Sicherheitsgründen muss der komplette Bereich vor dem Gebäude abgesperrt werden. Der Zugang zum Gebäude ist dann nur durch den vorderen Eingang, der durch das Vordach geschützt ist, möglich.
- Die schnelle Reaktion kann nicht immer garantiert werden, da in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr von Montag bis Freitag kein Hausmeister Dienst hat. In dieser Zeit ist jedoch regelmäßig noch Unterricht in Gebäude D.

Hiermit zeigen wir an, dass die Sicherheit um das Gebäude gefährdet ist und zu bestimmten Zeiten im Gefahrenfall kein Ansprechpartner vor Ort ist.

Wir sind der Überzeugung, dass entsprechende Maßnahmen zur Sanierung und zur Sicherung der Ansprechbarkeit der Hausmeister vor Ort eingeleitet werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen



K. Bieber-Machner  
Schulleiterin



T. Kling  
Stellvertretender Schulleiter