

# Landkreis Böblingen

## Durchgeführte Erhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2011 - 2017

 Erhaltungsmaßnahme durchgeführt  
 2015 Ausführungszeitraum (Jahr)

Zeichenerklärung:

|                                                                                     |                                                       |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Autobahn                                              |  | Kreisgrenze            |
|  | Bundesstraße                                          |  | Nummer TK-Blatt        |
|  | Landesstraße                                          |  | Orte / Bebaute Gebiete |
|  | Kreisstraße<br>mit Anzeige der Stationierungsrichtung |                                                                                     |                        |
|  | Netzknoten                                            |                                                                                     |                        |
|  | Ortsdurchfahrt                                        |                                                                                     |                        |

Maßstab 1:100 000  
0 2 4 6 8 10 km



Zustandsbewertung und Visualisierung:  
HELLER Ingenieurgesellschaft mbH  
im Auftrag des Landratsamtes Böblingen

Erstellungsdatum: 31.01.2018

