




Landkreis Böblingen



Zustandserfassung und -bewertung 2017
der Kreisstraßen

Erhaltungsabschnitte (Innerorts)

Bewertungsverfahren gemäß der ZEB 2016 Landesstraßen in Baden-Württemberg
Ergebnistabelle: ZEB2017K_08_Boeblingen_ERG_bew_2016LS_BW_AAB_180131

- Erhaltungsabschnitt über dem Schwellenwert
- Erhaltungsabschnitt über dem Warnwert

Zeichenerklärung:

A 8

B 27

L 1180

K 1036

055

Ortsdurchfahrt

Autobahn

Bundesstraße

Landesstraße

Kreisstraße

mit Anzeige der Stationierungsrichtung

Netzknoten

Ortsdurchfahrt

Kreisgrenze

Nummer TK-Blatt

Orte / Bebaute Gebiete

Maßstab 1:100.000

0 2 4 6 8 10 km

Zustandsbewertung und Visualisierung:
HELLER Ingenieurgesellschaft mbH
im Auftrag des Landratsamtes Böblingen

Erstellungsdatum: 15.02.2018