




Landkreis Böblingen



Zustandserfassung und -bewertung 2017 der Kreisstraßen

Erhaltungsabschnitte (alle Strecken)

Bewertungsverfahren gemäß der ZEB 2016 Landesstraßen in Baden-Württemberg
Ergebnistabelle: ZEB2017K_08_Boeblingen_ERG_bew_2016LS_BW_AAB_180131

- Außerorts:
- Erhaltungsabschnitt über dem Schwellenwert
 - Erhaltungsabschnitt über dem Warnwert
- Innerorts:
- Erhaltungsabschnitt über dem Schwellenwert
 - Erhaltungsabschnitt über dem Warnwert

Zeichenerklärung:

- A 8 Autobahn
- B 27 Bundesstraße
- L 1180 Landesstraße
- K 1036 Kreisstraße mit Anzeige der Stationierungsrichtung
- 055 Netzknoten
- Ortsdurchfahrt
- Kreisgrenze
- Nummer TK-Blatt 4831
- Orte / Bebaute Gebiete

Maßstab 1:100.000

0 2 4 6 8 10 km

Zustandsbewertung und Visualisierung:
HELLER Ingenieurgesellschaft mbH
im Auftrag des Landratsamtes Böblingen

Erstellungsdatum: 15.02.2018